



MAI realizzare operazioni in aree calde, se il rischio di incendio o di esplosione non è sotto controllo.

I più importanti in breve

- Per i lavori in aree calde, in aree con fumo, polvere e i lavori di saldatura è presente un'autorizzazione.
- L'area di lavoro è priva di materiali infiammabili (combustibili, prodotti infiammabili, ecc.).
- Se necessario, l'area di lavoro deve essere adeguatamente monitorata.
- Esiste un piano di emergenza appropriato, che viene testato regolarmente.



Altri documenti (solo per uso interno)

- [Istruzione di lavoro gestione degli impianti di brasatura e saldatura](#)
- [Formulario autorizzazione per l'esecuzione di lavori a caldo, di saldatura, in presenza di fumo e polveri](#)